
Istruzione d'uso

THP



Modello: THP

Congratulazioni per l'acquisto di un supporto per misuratori di forza (dinamometri) SAUTER. Ci auguriamo che con il vostro acquisto rimarrete sempre soddisfatti. Se avete domande, richieste o suggerimenti saremo lieti di aiutarvi.

1. Consegna

- SAUTER THP (con Fast-Move)

2. Avvertenze

Misurazioni inappropriate possono causare seri danni al prodotto stesso o alle altre cose o lesioni alle persone e deve essere quindi utilizzato solo da personale qualificato o con esperienza lavorativa.

In particolare deve essere evitato che le forze che agiscono dal banco di prova sul dispositivo non superino le massime consentite sia quelle del banco di prova così come quelle del dispositivo.

3. Specifiche tecniche

Carico massimo consentito: 500 Newton

Peso: 8,4 kg

Il supporto per misuratori di forza è dotato di opzioni di montaggio stabili e flessibili

Corsa massima della slitta sopra la piastra di base:
15 mm

Distanza tra il punto di fissaggio del misuratore e il bordo sinistro della slitta:
Minimo: 114 mm
Massimo: 258 mm

Corsa massima della slitta: 64 mm (**Fast-Move**)
movimento leva

Lunghezza: 450 mm/ Altezza : 97 mm / Larghezza:170mm