

---

## TVM – Istruzioni di montaggio

---

1. Spacchettare il banco di prova.



2. Collegare la spina con l'alimentazione




---

## TVM – Istruzioni di montaggio

---

3. Collegare il misuratore di forza con il sensore ESTERNO:

a. Con una vite, come viene mostrato nella foto sottostante



b. ... sulla parte superiore del banco di prova




---

## TVM – Istruzioni di montaggio

---

4. Fissare le impugnature o staffe ( ad esempio le impugnature standard, incluse nella consegna)



5. Collegare il sensore con l'unità di visualizzazione cioè il display (vedere le istruzioni d'uso)
6. Pronto per la misurazione!