
TVM – Aufbauanleitung

1. Der Prüfstand ist auszupacken.




2. Der Stecker für die Stromzufuhr ist einzustecken



TVM – Aufbauanleitung

3. Es ist ein Kraftmessgerät mit EXTERNEM Sensor anzubauen:

a. Mit einer Schraube, wie auf dem untenstehenden Bild ersichtlich




b. ... an dem oberen Teil des Prüfstandes



TVM – Aufbauanleitung

4. Die Klammern bzw. Griffe sind anzubringen (beispielsweise die Standardklammern, im Lieferumfang enthalten)



5. Sensor mit der Display- Einheit verbinden (bitte die Betriebsanleitung zur Hand nehmen)
6. Bereit zum Messen!